

Kunde:
Bremanger Kommune
Rådhuset
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:
Mottaker: Bremanger Kommune
Mottaksdato: 08.04.24
Analyseperiode: 08.04.24-11.04.24
Rapportdato: 11.04.24

Kontaktperson: Øystein Grande
Rapport for: Rugsund vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
24-00758-001	Råvann		Bremanger Rugsund: Råvatn	Råvatn	08.04.24 10:42	SS
24-00758-002	Nettvann		Bremanger Rugsund: Reint vatn	Rensa vatn	08.04.24 10:40	SS
24-00758-003	Nettvann			Kirke	08.04.24 10:50	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	24-00758-001	MU
Koliforme bakterier	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		<1	
E.coli	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		<1	(1-2)
pH	NS-EN ISO 10523: 2012			7,1	(6.9-7.3)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		3	(1-5)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,2	(0.0-0.4)
Temperatur ved pH- måling *	Sporbar måling	°C		20	

Analyse	Metode	Enhet	Grense	24-00758-002	MU	24-00758-003	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		2	(1-4)	160	(80-319)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1		<1	(1-2)
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1		<1	(1-2)

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

11.04.24

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand
Laboratorieingeniør

Distribusjon
Karl Vidar Førde
Øystein Grande
Øystein Grande
Steinar Solvang
Therese Heggelund
Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet