

Kunde:
 Bremanger Kommune
 Rådhuset
 6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:
 Mottaker: Bremanger Kommune
 Mottaksdato: 28.02.22
 Analyseperiode: 28.02.22-03.03.22
 Rapportdato: 03.03.22

Kontaktperson: Even Gjerde
 Rapport for: Rugsund vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
22-00477-001	Nettvann			Reint vatn	28.02.22	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	22-00477-001	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml	<100	<1	(0-8)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

03.03.22

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand
 Laboratorieingeniør

Distribusjon

Even Gjerde
 Jarle Hauge
 Karl Vidar Førde
 Øystein Grande
 Steinar Solvang
 Therese Heggelund
 Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet