

Rapportnr.: 066667

ANALYSERAPPORT

1 (1)

Kunde:

Bremanger Kommune
Rådhuset
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Bremanger Kommune
Mottaksdato: 01.04.25
Analyseperiode: 01.04.25-11.04.25
Rapportdato: 12.04.25

Kontaktperson: Øystein Grande

Rapport for: Bråtane vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
25-00648-001	M-pakkeB		Reint vatn	Reintvatn vassverk	01.04.25 11:33	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	25-00648-001	MU
Clostridium perfringens	NS-EN ISO 14189	CFU/100ml		<1	

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

Oppdragskommentar

25-00648: Kjemiske analyser er utført av underleverandør:
Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Test 003.
Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125.
Eurofins Water Testing Sweden, Box 737, Sjöhagsgatan 3, 53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2017 S.
Resultater rapporteres i eget vedlegg.

12.04.25

Linda Beate Strand
Laboratorieingeniør

Distribusjon

Karl Vidar Førde
Øystein Grande
Steinar Solvang
Therese Heggelund
Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en.
MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *,
vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet