

Kunde:
Bremanger Kommune
Rådhuset
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:
Mottaker: Bremanger Kommune
Mottaksdato: 04.12.23
Analyseperiode: 04.12.23-07.12.23
Rapportdato: 07.12.23

Kontaktperson: Øystein Grande
Rapport for: Bråtane vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
23-02100-001	Nettvann		Bremanger Bråtane: Reint vatn	Reint vatn vv	04.12.23 10:50	SS
23-02100-002	Nettvann		Bremanger, Bråtane; Kirke	Reint vatn Kirke	04.12.23 11:00	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	23-02100-001	MU	23-02100-002	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		4	(2-8)	7	(4-14)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1		<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1		<1	

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

07.12.23

Liss Maiken Myhre

Liss Maiken Myhre
Laboratorieingeniør

Distribusjon
Karl Vidar Førde
Øystein Grande
Øystein Grande
Steinar Solvang
Therese Heggelund
Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet