

Kunde:  
Bremanger Kommune  
Rådhuset  
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:  
Mottaker: Bremanger Kommune  
Mottaksdato: 01.08.22  
Analyseperiode: 01.08.22-04.08.22  
Rapportdato: 04.08.22

Kontaktperson: Even Gjerde  
Rapport for: Hamrefossen vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
22-01759-001	Råvann			Hamrefossen råvatn	01.08.22	Kunde
22-01759-002	Nettvann			Klokkartunet	01.08.22	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense	22-01759-001	MU
Koliforme bakterier	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		48	
E.coli	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		18	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		1	(1-2)
pH	NS-EN ISO 10523:2012			6,6	(6.4-6.8)
Farge	NS-EN ISO 7887:2011 (C)	mg Pt/l		17	(16-19)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1:2016	FNU		0,1	(0.0-0.3)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		21	

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	22-01759-002	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml	<100	<1	(0-8)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

04.08.22

*Linda Beate Strand*

Linda Beate Strand  
Laboratorieingeniør

Distribusjon  
Even Gjerde  
Jarle Hauge  
Karl Vidar Førde  
Øystein Grande  
Steinar Solvang  
Therese Heggelund  
Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket \*, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet