

Rapportnr.: 066358

ANALYSERAPPORT

1 (1)

Kunde:

Bremanger Kommune
Rådhuset
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Bremanger Kommune
Mottaksdato: 04.03.25
Analyseperiode: 04.03.25-10.03.25
Rapportdato: 10.03.25

Kontaktperson: Øystein Grande

Rapport for: Hamrefossen vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
25-00415-001	Nettvann		Davik skule	Davik skule	04.03.25 10:08	SS
25-00415-002	Nettvann		Klokkartunet	Klokkartunet	04.03.25 10:12	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	25-00415-001	MU	25-00415-002	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		2	(1-4)	5	(3-10)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1		<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1		<1	
Jern (Fe) (U)	NS-EN ISO 17294-2: 2004	mg/l		0,057			

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

(U)=Analyse utført ved Underleverandør

Prøvekommentar

25-00415-001: Analyse av jern er utført av underleverandør:

Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Test 003.

10.03.25

Linda Beate Strand
Laboratorieingeniør

Distribusjon

Karl Vidar Førde
Øystein Grande
Øystein Grande
Steinar Solvang
Therese Heggelund
Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet