

Rapportnr.: 064418

ANALYSERAPPORT

1 (1)

 Kunde:
 Hauge Vassverk
 Hauge
 6727 Bremanger

 Oppdragsinformasjon:
 Mottaker: Hauge Vassverk
 Mottaksdato: 17.06.24
 Analyseperiode: 17.06.24-04.07.24
 Rapportdato: 04.07.24

 Kontaktperson:
 Rapport for:

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
24-01246-001	M-pakkeB			Hauge VV	17.06.24	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	24-01246-001	MU
Clostridium perfringens	NS-EN ISO 14189	CFU/100ml		<1	

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet


Oppdragskommentar 24-01246: Kjemiske analyser er utført av underleverandør:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjötagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

b) Eurofins Water Testing Sweden, Box 737, Sjötagsgatan 3, 53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300.

Resultater rapporteres i eget vedlegg.

04.07.24


 Liss Maiken Myhre
 Laboratorieingeniør

 Distribusjon
 Hauge Vassverk
 Evy Terdal Moe
 Hauge Vassverk
 Ivar Quale Hauge
 John-Håvard Vike

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet