

Kunde:  
Bremanger Kommune  
Rådhuset  
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:  
Mottaker: Bremanger Kommune  
Mottaksdato: 06.11.23  
Analyseperiode: 06.11.23-09.11.23  
Rapportdato: 09.11.23

Kontaktperson: Øystein Grande  
Rapport for: Kolset vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
23-01884-001	Nettvann		Bremanger Kolset vv: Endeledning kai	Leirgulen kai	06.11.23 09:30	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	23-01884-001	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		143	(72-285)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		1	(1-2)
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	(1-2)

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

Oppdragskommentar 23-01884: Måleusikkerhet (MU) for bakteriologiske resultat er basert på resultat over 30CFU.

09.11.23

*Liss Maiken Myhre*


---

Liss Maiken Myhre  
Laboratorieingeniør

Distribusjon  
Karl Vidar Førde  
Øystein Grande  
Øystein Grande  
Steinar Solvang  
Therese Heggelund  
Tove Hamre

&lt;1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket \*, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet